

百年基中創造卓越 風華榮耀再現巔峰

校門與圍牆 改善計畫

母校大門於民國 68 年 9 月 1 日竣工使用至今已 43 年歷史屬老舊建築，校門屋頂近年來長受阻塞、積水、水泥塊脫落之苦，又因積水產生嚴重壁癌，影響教職員工生出入安全。屋頂老舊電路恐有觸電危險之虞，大門兩邊出入口過於狹窄，現代車子設計車體較大，出入時易與校門擦撞，致教職員工車子損壞，校門修補頻繁，且修補後不甚美觀。本校圍牆於民國 98 年 7 月 22 日竣工使用至今 13 年，由於基隆屬終年多雨氣候，鐵製品易銹蝕，經學校多年維護保養，仍不敵自然環境的影響，職工日常檢查時，斷裂情況嚴重，偶有職工受傷的情況發生，圍牆銹蝕嚴重也會影響師生校園安全問題，目前採取整體翻修，一次性解決防水、外觀老舊、漏電問題，校門牌樓亦有同樣情況，於學校整體形象影響甚鉅。各方建議學校盡快處理。

修繕工程實施方式及具體實施項目

- (1) 實施方式：依政府採購法辦理工程公開招標。
- (2) 經費來源：總經費預估新臺幣 1,862 萬元，包含國教署補助、校務基金配合款及各方捐贈籌措，所有捐助款項將依指定用途辦理，並定期於本校網站公告。(預計目標 900 萬)
- (3) 芳名錄：捐款超過新台幣 1 萬元(含)者，我們將製作芳名錄於圍牆感謝您的大力支持。
帳戶名稱：中等學校基金-基隆高中 401 專戶
匯款銀行：台灣銀行基隆分行
匯款帳號：012036052281
連絡電話：(02)-24582052 分機 240、243

展望未來歲月洗禮，願母校之門永保風華，百年常新



(新校門示意圖)



(現況校門)



(百年歷史亞歷山大椰子樹)



(群英樓)